

Настоящая памятка устанавливает общие требования по безопасному пребыванию на территории ОАО «Гомсельмаш» - управляющая компания холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» посетителей, участников экскурсий и стажировок, работников подрядных организаций, выполняющих работы в подразделениях общества или иных лиц.

НА ТЕРРИТОРИИ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На территории общества опасность представляют: движущиеся машины и механизмы; передвижающиеся изделия, заготовки, материалы; повышенный уровень шума; повышенная запыленность и загазованность; поражение электрическим током; перемещаемые грузы в местах производства погрузочно-разгрузочных работ и пр., поэтому будьте внимательны и осторожны. Обращайте внимание на знаки безопасности.

➤ На территории завода действует пропускной режим. Вход и въезд возможен при наличии выданного пропуска.

➤ Употребление, внос, ввоз и хранение алкогольных, наркотических, психотропных или токсических веществ не допускается.

➤ При перемещении по территории общества и во время работы не допускается пользоваться радиопередающей техникой, плеером, фото и видеоаппаратурой, мобильными телефонами с применением наушников, которые ограничивают слуховые и зрительные возможности, а также рассеивают внимание.

➤ Не допускается курение и разведение открытого огня в неустановленных и необорудованных для этого местах.

➤ Курение разрешается только в специально отведенных, обозначенных и оборудованных местах.

➤ В помещениях цехов двигайтесь по обозначенным проходам, не переходите через конвейеры, рольганги, транспортеры и т.п., не проходите между



работавшим оборудованием, не пролезайте под конвейерами, транспортерами и т.п., пользуйтесь переходными мостиками или трапами.

➤ Приступать к работе допускается только при наличии допуска на выполнение работ и только при условии безопасного выполнения работ и обязательного применения выданных средств индивидуальной защиты.



➤ Не засоряйте территорию завода, в том числе отходами производства.

➤ Соблюдайте и поддерживайте на производстве противопожарный режим. Выполняйте меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, пожароопасными материалами и оборудованием.



С ЦЕЛЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ:

➤ Не перемещайтесь в узких проходах и проемах между оборудованием, штабелями складированных изделий, материалов и тары.



➤ Не проникайте за ограждения градирнь и не курайтесь в них.

➤ Не находитесь в зоне подъема, опускания и перемещения грузов кранами и грузоподъемными механизмами.



➤ Не допускайте действия, препятствующие другим работникам выполнять их трудовые обязанности.

➤ Не ходите по проезжей части дорог и в местах, где ведутся ремонтно-строительные и монтажные работы. Перемещаться необходимо только по тротуарам, пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, а где их нет - по обочине с левой стороны навстречу движению транспорта. В зимний период перемещаться только по очищенным от снега и наледи пешеходным дорожкам.

➤ Не пробуйте на вкус и на запах никаких веществ и не позволяйте этого делать другим работникам. Все емкости с жидкостями должны быть подписаны.

➤ Прием пищи, осуществляйте в специально отведенных для этого местах (столовой, буфете или комнате приема пищи).



➤ Употреблять воду из установленных питьевых фонтанчиков и сатураторных установок.



➤ Не отдыхайте в опасных зонах производства, вблизи транспортных средств. Для этих целей используйте специально оборудованные или указанные администрацией места.

➤ Не садитесь за управление любого транспортного средства, не имея на то соответствующих документов и разрешения.

➤ Не приближайтесь ближе 15 метров к работнику с газонокосилкой и мотоустройством.

➤ Будьте внимательными и осторожными при прохождении в местах, где ведутся погрузочно-разгрузочные, ремонтные работы.

➤ Находясь на производственных участках цехов, отделов и служб завода следите за тем, чтобы края одежды, волосы не могли быть захвачены вращающимися частями оборудования.

➤ При движении по лестницам производственных и бытовых помещений, переходным мостикам проявляйте внимательность, осторожность, придерживайтесь освещенных участков с исправными и чистыми ступеньками. Не спешите, не перепрыгивайте через ступеньки, используйте для опоры перила лестничных маршей.



➤ Не стойте в местах движения и зоне производства работ цехового транспорта (электро- и автотележек, тракторов, погрузчиков и т.п.), подвесных конвейеров, мостовых кранов, тельферов.



➤ Не входите в помещения цехов через въездные ворота, пользуйтесь специальными входными дверями, калитками.

➤ Не проходите через калитки ворот при включенной звуковой и (или) световой сигнализации, предупреждающей о начале открывания (закрывания) ворот, дождитесь полного открытия (закрытия) ворот, о чем будет свидетельствовать прекращение работы звуковой и (или) световой сигнализации.

На всей территории завода действуют Правила дорожного движения РБ.

➤ На территории завода скорость ограничена до 15 км/ч, в производственных помещениях до 5 км/ч.



➤ На территории завода существуют участки дорог, которые пересекаются с железнодорожными переездами без шлагбаума.



➤ Соблюдайте требования дорожных знаков и разметки.

➤ При хождении по территории общества и внутри производственных помещений выполняйте указания дорожных знаков, предупредительных надписей, плакатов и знаков безопасности, звуковой и световой сигнализации.

➤ Пересекайте проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.



➤ Выходите на проезжую часть только после того, как убедитесь, что переход безопасен, и Вы не создадите помех транспортным средствам.



➤ Не выходите из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

➤ При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом воздержитесь от перехода проезжей части.

➤ При встрече транспортного средства на проезде, необходимо остановиться в безопасном месте, пропустить транспорт, потом продолжить движение.

➤ Во время движения при нахождении в кабине транспортного средства не отвлекайте водителя от управления транспортным средством.

➤ При выходе из кабины или кузова автомобиля будьте осторожны, не спрыгивайте, пользуйтесь ступеньками и лестницами.

➤ Выполняйте требования специалистов управления охраны труда персонала (УОТП), касающиеся охраны труда и безопасности движения.

➤ Не проходите возле автомобиля, стоящего в узком проезде или в проеме ворот, и особенно, возле автомобиля с работающим двигателем.

➤ Не ходите по железнодорожным путям. Не переходите и не перебегайте по железнодорожным путям перед близко идущим поездом или другим передвигающимся средством.

➤ Двигаясь по территории предприятия, будьте внимательны и осторожны, особенно в зимнее время года и ненастную погоду, не перепрыгивайте, а обходите различные препятствия на пути движения (выбоины дорожного покрытия, пролив масел, лужи, покрытые льдом места и т.п.), предостерегайте себя и окружающих от несчастных случаев.



При обнаружении или возникновении пожара необходимо: сообщить адрес и место пожара по телефону **59-33-10** или **101, 112**

Принять меры по оповещению людей и их эвакуации, а также принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

При несчастном случае на производстве, свидетелями которого Вы стали, примите меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, окажите потерпевшему первую помощь, вызовите скорую помощь по телефонам **59-21-03** или **103**

сообщите о случившемся руководителю структурного подразделения (сопровождающему лицу), а также в управление охраны труда персонала по телефону **59-27-37** или **+375 (29) 144 26 94**

После окончания работ, экскурсий и стажировок не допускается находиться на территории общества без разрешения администрации.

Посетителям, участникам экскурсий и стажировок, работникам сторонних организаций следует заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории ОАО «Гомсельмаш».

Невыполнение требований инструкций по охране труда является нарушением производственной дисциплины, виновные могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, в зависимости от степени нарушений и тяжести последствий.

Требования безопасности, указанные в данной памятке, являются общими и не освобождают работников от прохождения вводного и первичного инструктажа по охране труда.



ГОМСЕЛЬМАШ

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ



УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
г. Гомель
2022 г.