Заводской номер жатки

ЖАТКА ДЛЯ ТРАВ КИС 0200000Б

Каталог деталей и сборочных единиц

КИС 0200000Б КДС

1 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте жатки для трав КИС 0200000Б.

Каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц жатки для трав КИС 0200000Б, сведения об их количестве на сборочную единицу. Каталог иллюстрирован.

При составлении заявок на запасные части достаточно в указателе иллюстраций правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в спецификации напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение»- искомую деталь или сборочную единицу.

В спецификациях сборочные единицы и детали расположены следующим образом:

- сборочные единицы;
- детали:
- стандартные изделия.

Обозначения сборочных единиц и деталей в группе и подгруппе приведены в возрастающем порядке.

В обозначение стандартных изделий входят параметры изделия и последними цифрами после тире - обозначение ГОСТа на данное изделие.

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции жатки для трав КИС 0200000Б, в связи с чем возможны отдельные изменения в конструкции, не отраженные в настоящем каталоге.

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ Рис	Наименование рисунка	Стр.	№ Рис	Наименование рисунка	Стр.
1	Жатка для трав КИС 0200000Б	6	15	Установка устройства натяжного МКС 0533000	37
2	Рама КИС 0201000В. Ограждения, щитки и башмаки	8	16	Привод шнека и колебателя	39
3	Ограждения КИС 0211000Г и КИС 0212000В	11	17	Контрпривод КИС 0204000Б	42
4	Установка шнека КИС 0202000В (лист 1)	13	18	Шкив КИС 0204010А	44
5	Установка шнека КИС 0202000В (лист 2)	16	19	Устройство натяжное КИС 0214000В	46
6	Муфта фрикционная КИС 0202090А-01	19	20	Устройство натяжное КИС 0215000Б	48
7	Шкив КИС 0202150	21	21	Привод режущего аппарата (слева)	50
8	Мотовило КИС 0203000В (лист 1)	23	22	Привод режущего аппарата (справа)	52
9	Мотовило КИС 0203000В (лист 2)	25	23	Аппарат режущий КИС 0205000В	54
10	Граблина КИС 0203020Б	27	24	Нож левый КИС 0205110	57
11	Граблина КИС 0203030Б	29	25	Нож правый КИС 0205040В	59
12	Дорожка КИС 0203040В	31	26	Привод ножа КИС 0216020В	61
13	Плита с подшипником КИС 0203050Б	33	27	Колебатель КИС 0216030Б	63
14	Муфта обгонная МКС 1905010	35	28	Опора промежуточная КИС 0216040Б	65

рис №	Наименование рисунка	Стр.
29	Установка валов привода КИС 0232000 и КИС 0232000-01	67
30	Вал привода КИС 0232000	70
31	Вал привода КИС 0232000-01	72

№ Рис	Наименование рисунка	Стр.
32	Тележка передняя КИС 0208000А	74
33	Тележка задняя КИС 0209000А-01	77

3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ




Рисунок 1 – Жатка для трав КИС 0200000Б

Nº	No	Nº	Наименование	Куда входит	
bnc	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ЖАТКА	А ДЛЯ ТРАВ КИС 0200000Б (рисунок 1)		
1	1	КИС 0201000B	Рама	КИС 0200000Б	1
	2	КИС 0202000B	Шнек	КИС 0200000Б	1
	3	КИС 0203000В	Мотовило	КИС 0200000Б	1
	4	КИС 0205000В	Аппарат режущий	КИС 0200000Б	1
	5	КИС 0216020B	Привод ножа	КИС 0200000Б	2
	6	КИС 0216030Б	Колебатель	КИС 0200000Б	2
	7	КИС 0216040Б	Опора промежуточная	КИС 0200000Б	2




Рисунок 2 – Рама КИС 0201000В. Ограждения, щитки и башмаки

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		РАМА КИС 020100	0В. ОГРАЖДЕНИЯ, ЩИТКИ И БАШМАКИ	(рисунок 2)	
2	1	КИС 0201000В	Рама	КИС 0200000Б	1
	2	КИС 0211000Г	Ограждение	КИС 0200000Б	1
	3	КИС 0212000В	Ограждение	КИС 0200000Б	1
	4	КИС 0218000Б	Башмак	КИС 0200000Б	3
	5	КИС 0914000Б	Ограждение	КИС 0200000Б	1
	6	КИС 0200402А	Крепление башмака	КИС 0200000Б	3
	7	КИС 0200403А	Крепление башмака	КИС 0200000Б	3
	8	КИС 0200408А	Щиток	КИС 0200000Б	1
	9	КИС 0200408А-01	Щиток	КИС 0200000Б	1
	10	КИС 0200411	Щиток	КИС 0200000Б	2
	11	КИС 0200801	Стеблеотвод	КИС 0200000Б	2
	12	КИС 0200602А	Пружина	КИС 0200000Б	1
	13	КИС 0201451Б	Щиток	КИС 0200000Б	1
	14	КИЛ 0900701	Уголок	КИС 0200000Б	1
	15	КИН 0200402	Щиток	КИС 0200000Б	1
	16		Болт M8-6ex16 – 7796	КИС 0200000Б	6
	17		Болт M8-6ex20 – 7796	КИС 0200000Б	12

Nº	Nº			Куда входи	Γ
рис	Орозначение	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
2	18		Болт М10-6ех25 – 7796	КИС 0200000Б	15
	19		Болт М8-6ех20 – 7802	КИС 0200000Б	2
	20		Болт М12-6ех45 – 7802	КИС 0200000Б	15
	21		Гайка M8-6G – 5915	КИС 0200000Б	32
	22		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0200000Б	37
	23		Гайка M12-6G – 5915	КИС 0200000Б	89
	24		Шайба 8Т 65Г – 6402	КИС 0200000Б	35
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	КИС 0200000Б	35
	26		Шайба 12T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	60
	27		Шайба С.8.01 – 11371	КИС 0200000Б	14
	28		Шайба С.10.01 – 11371	КИС 0200000Б	12
	29		Шайба С.12.01 – 11371	КИС 0200000Б	10




Рисунок 3 – Ограждения КИС 0211000Г и КИС 0212000В

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ОГРАЖДЕН	IИЯ КИС 0211000B, КИС 0212000B (рисун	юк 3)	
3	1,3-7	КИС 0211000Г	Ограждение	КИС 0200000Б	1
	2,3-7	КИС 0212000В	Ограждение	КИС 0200000Б	1
	3,4	КИС 0211010В	Петля	КИС 0211000Г КИС 0212000В	3 3
	1	КИС 0211020А	Щит	КИС 0211000Г	1
	2	КИС 0212010	Щит	КИС 0212000B	1
	3	КИС 0211405В	Петля	КИС 0211010B	2
	4	КИС 0211602В	Ось	КИС 0211010B	1
	5		Болт M8-6ex16 – 7796	КИС 0211000Г КИС 0212000В	6 6
	6		Гайка M8-6G – 5915	КИС 0211000Г КИС 0212000В	6 6
	7		Шайба 8T 65Г – 6402	КИС 0211000Г КИС 0212000В	6 6




Рисунок 4 – Установка шнека КИС 0202000В (лист 1)

No	Nº Nº			Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВК	А ШНЕКА КИС 0202000B (лист 1) (рисунс	ок 4)	
4	9,26	КИС 0600020	Крышка	КИС 0200000Б	1
	15,26,27	KNC 0600030	Корпус	КИС 0200000Б	1
	1	КИС 0202000B	Шнек	КИС 0200000Б	1
	2	КИС 0202080Б-01	Плита шнека	КИС 0200000Б	1
	3	КИС 0202090А-01	Муфта фрикционная	КИС 0200000Б	1
	4	КИС 0202130	Опора	КИС 0200000Б	1
	5	КИС 0203190	Опора	КИС 0200000Б	2
	6	КИС 0200409А	Шайба	КИС 0200000Б	4
	7	КИС 0200602A	Пружина	КИС 0200000Б	1
	8	КИС 0200605	Шайба	КИС 0200000Б	1
	9	КИС 0600003 или H.026.165	Крышка или Крышка подшипника	КИС 0600020	1 1
	10	КИС 0900801-01	Шайба	КИС 0200000Б	1
	11	K3P 0103439	Шайба	КИС 0200000Б	12
	12	K3P 0312411-01	Шайба пружинная	КИС 0200000Б	1
	13	КПР 6100605-02	Шайба сферическая	КИС 0200000Б	2
	14	КПТ 0100612А-01	Болт	КИС 0200000Б	12
	15	H.026.088	Корпус подшипника	КИС 0600030	1

Nº	Nº			Куда вході	Куда входит	
рис		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
4	16	УЭС 0100603А-05	Болт	КИС 0200000Б	1	
	17		Болт М8-6ех40 – 7796	КИС 0200000Б	6	
	18		Болт M10-6ex35 – 7802	КИС 0200000Б	6	
	19		Болт M12-6ex40 – 7802	КИС 0200000Б	30	
	20		Гайка M8-6G – 5915	КИС 0200000Б	32	
	21		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0200000Б	37	
	22		Гайка M12-6G – 5915	КИС 0200000Б	89	
	23		Шайба 8T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	35	
	24		Шайба 10T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	35	
	25		Шайба 12T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	60	
	26		Манжета 2.2-40х60-1 – 8752	КИС 0600020 КИС 0600030	1 1	
	27		Подшипник 11208 – 28428	KNC 0600030	1	




Рисунок 5 – Установка шнека КИС 0202000В (лист 2)

Nº Nº			Куда входит		
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВ	КА ШНЕКА КИС 0202000В (лист 2) (рисун	ок 5)	
5	7,25	КИС 0600020	Крышка	КИС 0200000Б	1
	13,25,26	KNC 0600030	Корпус	КИС 0200000Б	1
	1	КИС 0202000B	Шнек	КИС 0200000Б	1
	2	КИС 0202080Б	Плита шнека	КИС 0200000Б	1
	3	КИС 0202140	Опора	КИС 0200000Б	1
	4	КИС 0202150	Шкив	КИС 0200000Б	1
	5	КИС 0203190	Опора	КИС 0200000Б	2
	6	КИС 0200409А	Шайба	КИС 0200000Б	25
	7	КИС 0600003 или H.026.165	Крышка или Крышка подшипника	КИС 0600020	1 1
	8	KFC 0200402	Шайба	КИС 0200000Б	5 наиб. кол.
	9	K3P 0103439	Шайба	КИС 0200000Б	12
	10	КПР 6100605-02	Шайба сферическая	КИС 0200000Б	2
	11	КПР-1-9300803	Втулка	КИС 0200000Б	1
	12	КПТ 0100612А-01	Болт	КИС 0200000Б	12
	13	H.026.088	Корпус подшипника	KNC 0600030	1
	14	H.026.506	Кольцо распорное	КИС 0200000Б	1

Nº	Nº			Куда входи	
рис	= =	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
5	15		Болт М8-6ех40 – 7796	КИС 0200000Б	6
	16		Болт M10-6ex35 – 7802	КИС 0200000Б	6
	17		Болт M12-6ex40 – 7802	КИС 0200000Б	30
	18		Гайка M8-6G – 5915	КИС 0200000Б	32
	19		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0200000Б	37
	20		Гайка M12-6G – 5915	КИС 0200000Б	89
	21		Шайба 8T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	35
	22		Шайба 10T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	35
	23		Шайбы 12T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	60
	24		Кольцо В38 – 13940	КИС 0200000Б	1
	25		Манжета 2.2-40х60-1 – 8752	КИС 0600020 КИС 0600030	1 1
	26		Подшипник 11208 – 284228	KNC 0600030	1




Рисунок 6 – Муфта фрикционная КИС 0202090А-01

Nº	Nº	No an		Куда вході	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		МУФТА	ФРИКЦИОННАЯ КИС 0202090А-01 (р	исунок 6)	
6	1-12	КИС 0202090А-01	Муфта фрикционная	КИС 0200000Б	1
	2,6,8,11	КИС 0202110А	Звездочка	КИС 0202090А-01	1
	1	КИС 0202414А	Кольцо пружинное	КИС 0202090А-01	1
	2	КИС 0202415А	Звездочка	КИС 0202110А	1
	3	КИС 0202423	Пружина тарельчатая	КИС 0202090А-01	5
	4	КИС 0202605Б	Ступица муфты	КИС 0202090А-01	1
	5	КИС 0202803А	Втулка	КИС 0202090А-01	1
	6	K3P 0313002	Накладка сцепления	КИС 0202110А	2
	7	K3P 0313603A-01	Болт	КИС 0202090А-01	4
	8	MKC 0502427	Кожух	КИС 0202110A	2
	9		Гайка M8-6G – 2526	КИС 0202090А-01	4
	10		Гайка M56x2-6H.05 – 11871	КИС 0202090А-01	2
	11		Заклепка 6х24 – 10300	КИС 0202110А	6
	12		Шарик 7,144-100 – 3722	КИС 0202090А-01	62




Рисунок 7 – Шкив КИС 0202150

Nº	Nº	No		Куда вході	Куда входит	
bnc	ПО3 И⊼	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
			ШКИВ КИС 0202150 (рисунок 7)			
7	1-5	КИС 0202150	Шкив	КИС 0200000Б	1	
	1	КИС 0202611	Ступица	КИС 0202150	1	
	2	MKC 0530101	Шкив	КИС 0202150	1	
	3		Болт M10-6ex30 – 7796	КИС 0202150	4	
	4		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0202150	4	
	5		Шайба 10Т 65Г – 6402	КИС 0202150	4	
	6		Ремень 2HB BP 2512 или Ремень 2/HB-2500	КИС 0200000Б	2	




Рисунок 8 – Мотовило КИС 0203000В (лист 1)

Nº	No	Nº		Куда входи	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		M	ЮТОВИЛО КИС 0203000В (рисунок	8)	
8	1-12	КИС 0203000В	Мотовило	КИС 0200000Б	1
	1	КИС 0203010Б	Вал мотовила	КИС 0203000В	1
	2	КИС 0203020Б	Граблина	КИС 0203000В	2
	3	КИС 0203030Б	Граблина	КИС 0203000В	2
	4	КИС 0203401Б	Планка	КИС 0203000В	8
	5	КИС 0203501А	Накладка	КИС 0203000В	12
	6		Болт М8-6ех25 – 7796	КИС 0203000В	24
	7		Болт М10-6ех30 – 7796	КИС 0203000В	24
	8		Гайка M8-6G – 5915	КИС 0203000B	24
	9		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0203000В	30
	10		Шайба 8Т 65Г – 6402	КИС 0203000В	24
	11		Шайба 10Т 65Г – 6402	КИС 0203000В	24
	12		Шайба С.8.01 – 11371	КИС 0203000B	24




Рисунок 9 – Мотовило КИС 0203000В (лист 2)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		N	ИОТОВИЛО КИС 0203000В (рисунок 9)		
9	1-17	КИС 0203000B	Мотовило	КИС 0200000Б	1
	1	КИС 0203010Б	Вал мотовила	КИС 0203000В	1
	2	КИС 0203040В	Дорожка	КИС 0203000В	1
	3	КИС 0203050Б	Плита с подшипником	КИС 0203000В	1
	4	MKC 1905010	Муфта обгонная	КИС 0203000В	1
	5	КИС 0200701А	Упор	КИС 0200000Б	1
	6	КИС 0214601А	Болт нажимной	КИС 0200000Б	3
	7	КИС 0614403А	Кольцо	КИС 0200000Б	6 наиб. кол.
	8	MKC 0503004	Шкив	КИС 0203000В	1
	9		Болт М10-6ех40 – 7796	КИС 0203000В	5
	10		Болт М12-6ех40 – 7802	КИС 0200000Б	30
	11		Болт М12-6ех45 – 7802	КИС 0200000Б	15
	12		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0203000В	30
	13		Гайка M12-6G – 5915	КИС 0200000Б	89
	14		Кольцо B25 – 13940 или Кольцо B25 – 13942	КИС 0203000В	1 1
	15		Шайба 12T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	60
	16		Шайба С.12.01 – 6958	КИС 0200000Б	10
	17		Шплинт 5х40 – 397	КИС 0203000В	1




Рисунок 10 – Граблина КИС 0203020Б

Nº	No	Nº		Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ГРА	АБЛИНА КИС 0203020Б (рисунок 10)		
10	1-19	КИС 0203020Б	Граблина	КИС 0203000Б	2
	6,7,10,16,17	КИС 0203120Б	Ролик	КИС 0203020Б	1
	1	КИС 0203070Б	Держатель	КИС 0203020Б	1
	2	КИС 0203009	Вкладыш	КИС 0203020Б	6
	3	КИС 0203102B	Опора	КИС 0203020Б	3
	4	КИС 0203404Б	Шайба	КИС 0203020Б	19
	5	КИС 0203405Б	Кольцо	КИС 0203020Б	2
	6	КИС 0203604В	Ролик	КИС 0203120Б	1
	7	КИС 0203605Б	Палец ролика	КИС 0203120Б	1
	8	КИС 0203606В	Граблина	КИС 0203020Б	3
	9	КИС 0203611	Втулка	КИС 0203020Б	1
	10	КИС 0203804	Ролик	КИС 0203120Б	1
	11	KNC 0903609	Зуб пружинный	КИС 0203020Б	16
	12	KCH 0101621	Шайба	КИС 0203020Б	1
	13		Болт M10-6ex60 – 7796	КИС 0203020Б	19
	14		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0203020Б	19
	15		Гайка M14-6G – 2526	КИС 0203020Б	1
	16		Кольцо В35 – 13942	КИС 0203120Б	2
	17		Подшипник 80202 – 7242	КИС 0203120Б	2
	18		Шайба 10T 65Г – 6402	КИС 0203020Б	19
	19		Шплинт 6,3х56 – 397	КИС 0203020Б	4




Рисунок 11 – Граблина КИС 0203030Б

Nº	Nº	No		Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ГР/	АБЛИНА КИС 0203030Б (рисунок 11)		
11	1-19	КИС 0203030Б	Граблина	КИС 0203000Б	2
	6,7,9,16,17	КИС 0203120Б	Ролик	КИС 0203030Б	1
	1	КИС 0203070Б-01	Держатель	КИС 0203030Б	1
	2	КИС 0203009	Вкладыш	КИС 0203030Б	6
	3	КИС 0203102B	Опора	КИС 0203030Б	3
	4	КИС 0203404Б	Шайба	КИС 0203030Б	19
	5	КИС 0203405Б	Кольцо	КИС 0203030Б	2
	6	КИС 0203604В	Ролик	КИС 0203120Б	1
	7	КИС 0203605Б	Палец ролика	КИС 0203120Б	1
	8	КИС 0203606B	Граблина	КИС 0203030Б	3
	9	КИС 0203611	Втулка	КИС 0203030Б	1
	10	КИС 0203804	Ролик	КИС 0203120Б	1
	11	KNC 0903609	Зуб пружинный	КИС 0203030Б	16
	12	KCH 0101621	Шайба	КИС 0203030Б	1
	13		Болт M10-6ex60 – 7796	КИС 0203030Б	19
	14		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0203030Б	19
	15		Гайка M14-6G – 2526	КИС 0203030Б	1
	16		Кольцо В35 – 13942	КИС 0203120Б	2
	17		Подшипник 80202 – 7242	КИС 0203120Б	2
	18		Шайба 10T 65Г – 6402	КИС 0203030Б	19
	19		Шплинт 6,3х56 – 397	КИС 0203030Б	4




Рисунок 12 – Дорожка КИС 0203040В

Nº	Nº		Куда входит				
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
	ДОРОЖКА КИС 0203040В (рисунок 12)						
12	1-15	КИС 0203040В	Дорожка	КИС 0203000В	1		
	3,5,11	КИС 0600020	Крышка	КИС 0203040В	1		
	4,11,12	KNC 0600030	Корпус	КИС 0203040В	1		
	2,13	КИС 0203190	Опора	КИС 0203040В	1		
	1	КИС 0203090Б	Дорожка	КИС 0203040В	1		
	2	КИС 0203111	Корпус	КИС 0203190	1		
	3	KNC 0600003	Крышка	КИС 0600020	1		
	4	H.026.088	Корпус подшипника	KNC 0600030	1		
	5	H.026.165	Крышка подшипника	КИС 0600020	1		
	6	H.026.506	Кольцо распорное	КИС 0203040В	1		
	7		Болт M8-6ex40 – 7796	КИС 0203040В	2		
	8		Болт M10-6ex35 – 7802	КИС 0203040В	3		
	9		Гайка M8-6G – 5915	КИС 0203040В	2		
	10		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0203040В	3		
	11		Манжета 2.2-40х60-1 – 8752	КИС 0600020 КИС 0600030	1 1		
	12		Подшипник 11208 – 28428	KNC 0600030	1		
	13		Подшипник 1680208С17	КИС 0203190	1		
	14		Шайба 8Т 65Г – 6402	КИС 0203040В	2		
	15		Шайба 10Т 65Г – 6402	КИС 0203040В	3		




Рисунок 13 – Плита с подшипником КИС 0203050Б

Nº	Nº	No o o		Куда входит				
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	ПЛИТА С ПОДШИПНИКОМ КИС 0203050Б (рисунок 13)							
13	1-12	КИС 0203050Б	Плита с подшипником	КИС 0203000B	1			
	2,10	КИС 0203190	Опора	КИС 0203050Б	1			
	3,8,9	КИС 0600030	Корпус	КИС 0203050Б	1			
	1	КИС 0202413Б	Плита	КИС 0203050Б	1			
	2	КИС 0203111	Корпус	КИС 0203190	1			
	3	H.026.228 или H.026.088	Корпус подшипника	КИС 0203050Б КИС 0600030	1 1			
	4		Болт М8-6ех40 – 7795	КИС 0203050Б	2			
	5		Болт М10-6ех35 – 7802	КИС 0203050Б	3			
	6		Гайка M8-6G – 5915	КИС 0203050Б	2			
	7		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0203050Б	3			
	8		Манжета 2.2-40х60-1 – 8752	KNC 0600030	1			
	9		Подшипник 11208 – 28428	KNC 0600030	1			
	10		Подшипник 1680208С17	КИС 0203190	1			
	11		Шайба 8Т 65Г – 6402	КИС 0203050Б	2			
	12		Шайба 10T 65Г – 6402	КИС 0203050Б	3			




Рисунок 14 – Муфта обгонная МКС 1905010

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		МУФТ	ГА ОБГОННАЯ МКС 1905010 (рисунок 14)		
14	1-10	MKC 1905010	Муфта обгонная	КИС 0203000B	1
	6,7	MKC 1905020	Упор	MKC 1905010	1
	1	MKC 1905201	Ступица	MKC 1905010	1
	2	MKC 1905601	Ступица	MKC 1905010	1
	3	MKC 1905602	Винт	MKC 1905010	1
	4	MKC 1905603	Пружина	MKC 1905010	1
	5	MKC 1905604	Ось	MKC 1905010	1
	6	MKC 1905605	Палец	MKC 1905020	1
	7	MKC 1905606	Сухарик	MKC 1905020	1
	8		Кольцо B90 – 13941 или Кольцо B90 – 13943	MKC 1905010	2
	9		Подшипник 60210 – 7242	MKC 1905010	2
	10		Шплинт 4х22.019 – 397	MKC 1905010	1




Рисунок 15 – Установка устройства натяжного МКС 0533000

No	Nº Nº O5		Куда вход		
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА УС	ТРОЙСТВА НАТЯЖНОГО МКС 0533000	(рисунок 15)	
15	4,14,15	MKC 0513020	Шкив натяжной	MKC 0533000	1
	1,13-15	MKC 0533000	Устройство натяжное	КИС 0200000Б	1
	1	MKC 0533010	Планка натяжения	MKC 0533000	1
	2	МКС 0555000 или МКС 0500602	Болт	КИС 0200000Б	1 1
	3	MKC 0500603	Втулка	КИС 0200000Б	1
	4	МКС 0513001 или КПР 6105101-01	Ролик	MKC 0513020	1
	5		Болт M12-6ex40 – 7796	КИС 0200000Б	13
	6		Гайка M12-6G – 5915	КИС 0200000Б	89
	7		Гайка M16-6G – 5915	КИС 0200000Б	19
	8		Шайба 12T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	60
	9		Шайба 16T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	3
	10		Шайба C 10.01 – 6958	КИС 0200000Б	1
	11		Шайба C 12.01 – 6958	КИС 0200000Б	3
	12		Шплинт 3,2х32 – 397	КИС 0200000Б	1
	13		Кольцо В20 – 13940	MKC 0533000	1
	14		Кольцо В47 – 13941	MKC 0513020	2
	15		Подшипник 180204 – 8882	MKC 0513020	2
	16		Ремень 2HB BP 2512 или Ремень 2/HB-2500	КИС 0200000Б	1




Рисунок 16 – Привод шнека и колебателя

Nº	Nº			Куда входит		
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ПРИВО	Д ШНЕКА И КОЛЕБАТЕЛЯ (рисунок 16)			
16	1	КИС 0204000Б	Контрпривод	КИС 0200000Б	1	
	2	КИС 0204010A	Шкив	КИС 0200000Б	1	
	3	КИС 0204020A	Кожух	КИС 0200000Б	1	
	4	КИС 0214000B	Устройство натяжное	КИС 0200000Б	1	
	5	КИС 0215000Б	Устройство натяжное	КИС 0200000Б	1	
	6	КИС 0600020	Крышка	КИС 0200000Б	1	
	7	KNC 0600030	Корпус	КИС 0200000Б	1	
	8	КИС 0200409A	Шайба	КИС 0200000Б	25	
	9	КИС 0204402B	Чашка	КИС 0200000Б	1	
	10	ЦЕП 0001052	Цепь Цепь ПР-25,4-60 – 13568 L=1752,6 мм (69 зв.)	КИС 0200000Б	1	
	11		Болт М8-6ех40 – 7796	КИС 0200000Б	6	
	12		Болт М12х1,25-6ех40 – 7796	КИС 0200000Б	2	
	13		Болт М10-6ех45 – 7802	КИС 0200000Б	6	
	14		Гайка M8-6G – 5915	КИС 0200000Б	32	
	15		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0200000Б	37	
	16		Шайба 8Т 65Г – 6402	КИС 0200000Б	35	

Nº	Nº			Куда вході	ИΤ
bnc	Орозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
16	17		Шайба 10T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	35
	18		Шайба 12T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	60
	19		Шпонка 12x8x70 – 24068	КИС 0200000Б	2
	20		Звено П-ПР-25,4-60 – 13568	КИС 0200000Б	1
	21		Звено С-ПР-25,4-60 – 13568	КИС 0200000Б	1
	22		Ремень НС 2500 или Ремень С(В)-2500 I ПСх – 1284.1	КИС 0200000Б	2




Рисунок 17 – Контрпривод КИС 0204000Б

Nº	Nº			Куда входи	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КОН	ТРПРИВОД КИС 0204000Б (рисунок 17)		
17	1-10	КИС 0204000Б	Контрпривод	КИС 0200000Б	1
	2,4,8	КИС 0600020	Крышка	КИС 0204000Б	1
	3,8,9	KNC 0600030	Корпус	КИС 0204000Б	1
	1	КИС 0204601А	Вал	КИС 0204000Б	1
	2	КИС 0600003	Крышка	КИС 0600020	1
	3	H.026.088	Корпус подшипника	КИС 0600030	1
	4	H.026.165	Крышка подшипника	КИС 0600020	1
	5	H.026.506	Кольцо распорное	КИС 0204000Б	1
	6		Болт М8-6ех40 – 7796	КИС 0204000Б	2
	7		Гайка M8-6G – 5915	КИС 0204000Б	2
	8		Манжета 2.2-40-х60 – 8752	КИС 0600020 КИС 0600030	1 1
	9		Подшипник 11208 – 28428	KNC 0600030	1
	10		Шайба 8Т 65Г – 6402	КИС 0204000Б	2




Рисунок 18 – Шкив КИС 0204010А

Nº	No	№ Обозначение		Куда входит	
рис			Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ШКИВ КИС 0204010A (рисунок 18)		
18	1-5	КИС 0204010А	Шкив	КИС 0200000Б	1
	1	КИС 0204030Б	Звездочка с диском	КИС 0204010А	1
	2	КИС 0204101А-01	Шкив	КИС 0204010А	1
	3		Болт М10-6ех40 – 7796	КИС 0204010А	6
	4		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0204010А	6
	5		Шайба 10T 65Г – 6402	КИС 0204010А	6
	6		Ремень НС 2500 или Ремень С(В)-2500 1ПСх – 1284.1	КИС 0200000Б	2




Рисунок 19 – Устройство натяжное КИС 0214000В

Nº	Nº			Куда входит	Γ
рис	ПОЗ	Орозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТРОЙС	ТВО НАТЯЖНОЕ КИС 0214000В (рисунов	(19)	
19	1-8	КИС 0214000В	Устройство натяжное	КИС 0200000Б	1
	1	КИС 0214602	Втулка	КИС 0214000B	1
	2	КИС 0214605Б	Ось звездочка	КИС 0214000B	1
	3	КУЖ 0119601	Звездочка	КИС 0214000B	1
	4		Гайка M20-6G – 2526	КИС 0214000B	1
	5		Кольцо В52 – 13943	КИС 0214000B	1
	6		Подшипник 80205 – 7242	КИС 0214000B	1
	7		Шайба 20 65Г – 6402	КИС 0214000B	1
	8		Шайба C 20.01 – 6958	КИС 0214000B	1




Рисунок 20 – Устройство натяжное КИС 0215000Б

Nº	No	№ Обозначение		Куда входи	Куда входит	
рис	= =		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		УСТРОЙ	СТВО НАТЯЖНОЕ КИС 0215000Б (р	рисунок 20)		
20	1-7	КИС 0215000Б	Устройство натяжное	КИС 0200000Б	1	
	1	КИС 0215010Б	Планка натяжения	КИС 0215000Б	1	
	2	КИС 0215020А	Стяжка	КИС 0215000Б	1	
	3	КИС 0215001	Шкив натяжной	КИС 0215000Б	1	
	4	22MH 470-61	Кольцо запорное	КИС 0215000Б	1	
	5		Кольцо В20 – 13942	КИС 0215000Б	1	
	6		Кольцо В47 – 13943	КИС 0215000Б	1	
	7		Подшипник 80204 – 7242	КИС 0215000Б	2	




Рисунок 21 – Привод режущего аппарата (слева)

No	Nº Nº			Куда вход	ит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПРИВОД	РЕЖУЩЕГО АППАРАТА (СЛЕВА) (рисун	юк 21)	
21	1	КИС 0216020B	Привод ножа	КИС 0200000Б	2
	2	КИС 0216030Б	Колебатель	КИС 0200000Б	2
	3	КИС 0216040Б	Опора промежуточная	КИС 0200000Б	2
	4	КИН 0213000	Кронштейн	КИС 0200000Б	1
	5	КИС 0200001A	Прокладка	КИС 0200000Б	4
	6	КИС 0200409А	Шайба	КИС 0200000Б	25
	7	КИС 0200501А	Полоса	КИС 0200000Б	4
	8	КИС 0200604	Болт	КИС 0200000Б	6
	9	КИН 0200406	Тяга	КИС 0200000Б	1
	10	КИН 0200406-01	Тяга	КИС 0200000Б	1
	11	КУЖ 0201422	Шайба специальная	КИС 0200000Б	4
	12		Болт M12-6ex55 – 7796	КИС 0200000Б	8
	13		Болт M14-6ex80 – 7796	КИС 0200000Б	2
	14		Болт M16-6ex50 – 7796	КИС 0200000Б	2
	15		Гайка M12-6G – 5915	КИС 0200000Б	89
	16		Гайка M14-6G – 5915	КИС 0200000Б	2
	17		Гайка M16-6G – 5915	КИС 0200000Б	19
	18		Шайба 14T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	2
	19		Шайба 16Т 65Г – 6402	КИС 0200000Б	3
	20		Шпонка 12x8x70 – 23360	КИС 0200000Б	2




Рисунок 22 – Привод режущего аппарата (справа)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПРИВОД Г	РЕЖУЩЕГО АППАРАТА (СПРАВА) (рису	/ нок 22)	
22	1	КИС 0216020B	Привод ножа	КИС 0200000Б	2
	2	КИС 0216030Б	Колебатель	КИС 0200000Б	2
	3	КИС 0216040Б	Опора промежуточная	КИС 0200000Б	2
	4	КИС 0216110	Подвеска	КИС 0200000Б	1
	5	КИС 0200001A	Прокладка	КИС 0200000Б	4
	6	КИС 0200409A	Шайба	КИС 0200000Б	25
	7	КИС 0200501A	Полоса	КИС 0200000Б	4
	8	КИС 0200604	Болт	КИС 0200000Б	6
	9	КИС 0216505Б	Тяга подвески	КИС 0200000Б	1
	10	КИС 0216505Б-01	Тяга подвески	КИС 0200000Б	1
	11	КУЖ 0201422	Шайба специальная	КИС 0200000Б	4
	12		Болт M12-6ex55 – 7796	КИС 0200000Б	8
	13		Болт M14-6ex80 – 7796	КИС 0200000Б	2
	14		Болт M16-6ex50 – 7796	КИС 0200000Б	2
	15		Гайка M12-6G – 5915	КИС 0200000Б	89
	16		Гайка M14-6G – 5915	КИС 0200000Б	2
	17		Гайка M16-6G – 5915	КИС 0200000Б	19
	18		Шайба 14T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	2
	19		Шайба 16T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	3
	20		Шпонка 12x8x70 – 23360	КИС 0200000Б	2






Рисунок 23 – Аппарат режущий КИС 0205000B *54*

Nº	Nº			Куда вході	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		АППАГ	РАТ РЕЖУЩИЙ КИС 0205000В (рисунок 23	3)	
23	1,2,3,7-18, 21-24,27, 28,30,31	КИС 0205000В	Аппарат режущий	КИС 0200000Б	1
	3,30,31	K3HM.08.010	Палец	КИС 0205000B	55
	1	КИС 0205110	Нож левый	КИС 0205000B	1
	2	КИС 0205120	Нож правый	КИС 0205000B	1
	3	K3HM 08.601	Палец 5К-19777	K3HM.08.010	1
	4	КИС 0200402A	Крепление башмака	КИС 0200000Б	3
	5	КИС 0200403A	Крепление башмака	КИС 0200000Б	3
	6	КИС 0200404A	Прокладка	КИС 0200000Б	2
	7	КИС 0205407А	Прокладка	КИС 0205000B	2
	8	КИС 0205411B	Пластина	КИС 0205000B	1
	9	КИС 0205423	Прижим	КИС 0205000B	1
	10	КИС 0205424	Прижим	КИС 0205000B	1
	11	КИС 0205504B	Брус правый	КИС 0205000B	1
	12	КИС 0205505B	Брус левый	КИС 0205000B	1
	13	КИН 0204402	Прижим	КИС 0205000B	11
	14	КИН 0204403	Упор	КИС 0205000B	1
	15	КИН 0204403-01	Упор	КИС 0205000B	1
	16	КИН 0204404	Пластинка трения	КИС 0205000В	13

Nº Nº			Куда вході	Куда входит	
поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
17	КСЛ 0201442А	Прокладка регулировочная	КИС 0200000Б КИС 0205000В	3 14 наиб. кол.	
18	MKC 0507505	Прокладка	КИС 0200000Б КИС 0205000В	2 55 наиб. кол.	
19	MKC 0507505-01	Прокладка	КИС 0200000Б	2 наиб. кол.	
20	MKC 0507505-02	Прокладка	КИС 0200000Б	2 наиб. кол.	
21		Болт M12-6ex40 – 7786	КИС 0205000B	27	
22		Болт M12-6ex45 – 7786	КИС 0205000В	4	
23		Болт M12-6ex50 – 7786	КИС 0205000В	24	
24		Болт M12-6ex45 – 7796	КИС 0205000В	2	
25		Болт M12-6ex40 – 7802	КИС 0200000Б	30	
26		Болт M12-6ex45 – 7802	КИС 0200000Б	15	
27		Гайка M12-6G – 5915	КИС 0200000Б КИС 0205000В	89 57	
28		Шайба 12Т 65Г – 6402	КИС 0200000Б КИС 0205000В	60 57	
29		Шайба С.12.01 – 11371	КИС 0200000Б	10	
30		Заклепка 6х28 – 10300	K3HM 08.010	1	
31	H.066.56	Пластина противорежущая	K3HM 08.010	1	
	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	поз 17 КСЛ 0201442A 18 МКС 0507505 19 МКС 0507505-01 20 МКС 0507505-02 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	17 КСЛ 0201442A Прокладка регулировочная 18 МКС 0507505 Прокладка 19 МКС 0507505-01 Прокладка 20 МКС 0507505-02 Прокладка 21 Болт М12-6ех40 – 7786 22 Болт М12-6ех45 – 7786 23 Болт М12-6ех45 – 7786 24 Болт М12-6ех45 – 7796 25 Болт М12-6ех45 – 7796 26 Болт М12-6ех40 – 7802 27 Болт М12-6ех45 – 7802 28 Шайба 12Т 65Г – 6402 29 Шайба С.12.01 – 11371 30 Заклепка 6х28 – 10300	поз поз Обозначение Наименование Обозначение 17 КСЛ 0201442A Прокладка регулировочная КИС 0200000Б КИС 0205000В 18 МКС 0507505 Прокладка КИС 0200000Б КИС 0205000В 19 МКС 0507505-01 Прокладка КИС 0200000Б 20 МКС 0507505-02 Прокладка КИС 0205000В 21 Болт М12-6ex40 – 7786 КИС 0205000В 22 Болт М12-6ex45 – 7786 КИС 0205000В 23 Болт М12-6ex50 – 7786 КИС 0205000В 24 Болт М12-6ex45 – 7796 КИС 0205000В 25 Болт М12-6ex40 – 7802 КИС 0200000Б 26 Болт М12-6ex45 – 7802 КИС 0200000Б 27 Гайка М12-6G – 5915 КИС 0200000Б 28 Шайба 12T 65Г – 6402 КИС 0200000Б 29 Шайба C.12.01 – 11371 КИС 0200000Б 30 Заклепка 6x28 – 10300 КЗНМ 08.010	



No	Nº Nº			Куда входит	Γ
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		НС	ЭЖ ЛЕВЫЙ КИС 0205110 (рисунок 24)		
24	1-11	КИС 0205110	Нож левый	КИС 0205000B	1
	1-3	КИС 0205090A-02	Головка	КИС 0205110	1
	1	КИС 0205100A-02	Головка	КИС 0205090А-02	1
	2	КИС 0205001А	Втулка	КИС 0205090А-02	1
	3	КИС 0205406 или КИС 0205801A	Втулка или Втулка внутренняя	КИС 0205090A-02	1
	4	КИС 0205426	Сегмент	КИС 0205110	1
	5	КИС 0205428	Сегмент	КИС 0205110	1
	6	КИС 0205429	Сегмент	КИС 0205110	1
	7	КИС 0205501Б-01	Полоса ножевая	КИС 0205110	1
	8		Сегмент С.00.497 или Сегмент Р.00.497	КИС 0205110	27
	9		Заклепка 6х18 – 10299	КИС 0205110	45
	10		Заклепка 6х26 – 10299	КИС 0205110	9
	11		Заклепка 6х18 – 10300	КИС 0205110	6



Nº Nº	No			Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Обозначение Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		HO	Ж ПРАВЫЙ КИС 0205040В (рисунок 25)		
25	1-14	КИС 0205120	Нож правый	КИС 0205000B	1
	1-3	КИС0205090А-03	Головка	КИС 0205120	1
	1	КИС0205100А-03	Головка	КИС0205090А-03	1
	2	КИС0205001А	Втулка	КИС0205090А-03	1
	3	КИС0205406 или КИС0205801A	Втулка или Втулка внутренняя	КИС0205090А-03	1
	4	КИС0205413Б-01	Прокладка	КИС 0205120	1
	5	КИС0205502Б-01	Полоса ножевая	КИС 0205120	1
	6	КИС0205506А-01	Накладка	КИС 0205120	1
	7		Сегмент С.00.497 или Сегмент Р.00.497	КИС 0205120	26
	8		Сегмент С.00.499 или Сегмент Р.00.499	КИС 0205120	3
	9		Заклепка 6х18 – 10299	КИС 0205120	40
	10		Заклепка 6х26 – 10299	КИС 0205120	13
	11		Заклепка 6х18 – 10300	КИС 0205120	6




Рисунок 26 – Привод ножа КИС 0216020В

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПРИЕ	ВОД НОЖА КИС 0216020B (рисунок 26)		
26	1-13	КИС 0216020B	Привод ножа	КИС 0200000Б	2
	1-3	КИС 0216090Б	Эксцентрик	КИС0216020В	1
	1	КИС 0205001А	Втулка	КИС 0216090Б	1
	2	КИС 0205801А	Втулка внутренняя	КИС 0216090Б	1
	3	КИС 0216301В или КИС 0216619	Тяга	КИС 0216090Б	1
	4	КИС 0216304Б или КИС 0216615Б	Вилка	КИС 0216020В	1
	5	КИС 0216401Б	Крышка	КИС 0216020В	2
	6	КИС 0216601Б	Ось	КИС 0216020В	1
	7	КИС 0216602В	Гайка	КИС 0216020В	1
	8	КИС 0216603Г	Втулка	КИС 0216020В	1
	9	КИС 0216604	Втулка	КИС 0216020В	1
	10		Шплинт 4х32 – 397	КИС 0216020В	1
	11		Манжета 1.2-52х75 – 8752	КИС 0216020В	2
	12		Масленка 1.2 – 19853	КИС 0216020В	1
	13		Подшипник 30-23306Е – 30633	КИС 0216020В	1




Рисунок 27 – Колебатель КИС 0216030Б

Nº	Nº			Куда вход	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КОЛ	ІЕБАТЕЛЬ КИС 0216030Б (рисунок 27)		
27	1-12	КИС 0216030Б	Колебатель	КИС 0200000Б	2
	1	КИС 0216070Б или КИС 0216150	Вал колебателя	КИС 0216030Б	1 1
	2	КИС 0216305Б или КИС 0216618	Крестовина	КИС 0216030Б	1
	3	КИС 0216403А	Крышка	КИС 0216030Б	2
	4	КИС 0216501А	Прокладка регулировочная	КИС 0216030Б	4 наиб. кол.
	5	КИС 0216501А-01	Прокладка регулировочная	КИС 0216030Б	4 наиб. кол.
	6	КИС 0216501А-02	Прокладка регулировочная	КИС 0216030Б	4 наиб. кол.
	7	КИС 0216501А-03	Прокладка регулировочная	КИС 0216030Б	2 наиб. кол.
	8		Болт М10х30 – 7796	КИС 0216030Б	4
	9		Шайба 10Т 65Г – 6402	КИС 0216030Б	4
	10		Манжета 1.2-30x52-1 – 8752	КИС 0216030Б	2
	11		Масленка 1.2 – 19853	КИС 0216030Б	1
	12		Подшипник 7205А – 27365	КИС 0216030Б	2




Рисунок 28 – Опора промежуточная КИС 0216040Б

Nº	Nº	Jo		Куда входи	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ΟΠΟΡΑ Γ	ТРОМЕЖУТОЧНАЯ КИС 0216040Б (рисунок 28)	
28	1-13	КИС 0216040Б	Опора промежуточная	КИС 0200000Б	2
	1	КИС 0216105Б	Корпус	КИС 0216040Б	1
	2	КИС 0216404Б	Кронштейн	КИС 0216040Б	1
	3	КИС 0216412Б	Накладка	КИС 0216040Б	1
	4	KNC 0600003	Крышка	КИС 0216040Б	1
	5	H.026.165	Крышка подшипника	КИС 0216040Б	1
	6		Болт М8х30 – 7796	КИС 0216040Б	2
	7		Болт М12х40 – 7796	КИС 0216040Б	4
	8		Гайка M12-6G – 5915	КИС 0216040Б	4
	9		Шайба 8Т 65Г – 6402	КИС 0216040Б	2
	10		Шайба 12Т 65Г – 6402	КИС 0216040Б	4
	11		Шайба С.8.01 – 11371	КИС 0216040Б	2
	12		Подшипник 11208 – 28428	КИС 0216040Б	1
	13		Манжета 2-40х60-1 – 8752	КИС 0216040Б	2




Рисунок 29 – Установка валов привода КИС 0232000 и КИС 0232000-01

No			Куда входит	
поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	УСТАНОВКА ВАЛОВ	ПРИВОДА КИС 0232000, КИС 0232000-01	(рисунок 29)	
1	КИС 0230000	Вал карданный	КИС 0200000Б	2
2	КИС 0231010	Вал	КИС 0200000Б	1
3	КИС 0232000	Вал привода	КИС 0200000Б	1
4	КИС 0232000-01	Вал привода	КИС 0200000Б	1
5	КИС 0234000	Крышка	КИС 0200000Б	4
6	КИС 0235000	Корпус	КИС 0200000Б	4
7	КИС 0200411	Щиток	КИС 0200000Б	2
8	КИС 0216409А	Крышка	КИС 0200000Б	2
9	КИС 0216002А	Прокладка	КИС 0200000Б	2
10	КИС 0216502А	Прокладка регулировочная	КИС 0200000Б	7 наиб. кол.
11	КИС 0216502А-01	Прокладка регулировочная	КИС 0200000Б	6 наиб. кол.
12	КИС 0216614А	Втулка	КИС 0200000Б	2
13	H.026.507	Кольцо распорное	КИС 0200000Б	2
14		Болт М10-6ех25 – 7796	КИС 0200000Б	15
15		Болт М10-6ех50 – 7796	КИС 0200000Б	8
16		Болт М12-6ех40 – 7796	КИС 0200000Б	13
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	установка валов 1 Кис 0230000 2 Кис 0231010 3 Кис 0232000 4 Кис 0232000-01 5 Кис 0234000 6 Кис 0235000 7 Кис 0200411 8 Кис 0216409А 9 Кис 0216502А 10 Кис 0216502A 11 Кис 0216614А 13 H.026.507	УСТАНОВКА ВАЛОВ ПРИВОДА КИС 0232000, КИС 0232000-01 1 КИС 0230000 Вал карданный 2 КИС 0231010 Вал 3 КИС 0232000 Вал привода 4 КИС 0232000-01 Вал привода 5 КИС 0234000 Крышка 6 КИС 0235000 Корпус 7 КИС 020411 Щиток 8 КИС 0216409А Крышка 9 КИС 02166002А Прокладка 10 КИС 0216502A Прокладка регулировочная 11 КИС 0216502A-01 Прокладка регулировочная 12 КИС 0216614A Втулка 13 Н.026.507 Кольцо распорное 14 Болт М10-6ex25 – 7796	NE поз Обозначение Наименование Обозначение УСТАНОВКА ВАЛОВ ПРИВОДА КИС 0232000, КИС 0232000-01 (рисунок 29) 1 КИС 0230000 Вал карданный КИС 0200000Б 2 КИС 0231010 Вал КИС 0200000Б 3 КИС 0232000 Вал привода КИС 0200000Б 4 КИС 0232000-01 Вал привода КИС 0200000Б 5 КИС 0234000 Крышка КИС 0200000Б 6 КИС 0235000 Корпус КИС 0200000Б 7 КИС 0200411 Щиток КИС 0200000Б 8 КИС 0216409A Крышка КИС 0200000Б 9 КИС 0216002A Прокладка КИС 0200000Б 10 КИС 0216502A Прокладка регулировочная КИС 0200000Б 11 КИС 0216602A Прокладка регулировочная КИС 0200000Б 12 КИС 0216614A Втулка КИС 0200000Б 13 Н.026.507 Кольцо распорное КИС 0200000Б 14 Болт М10-6ex25 – 7796 КИС 0200000Б

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
29	17		Болт М12-6ех45 – 7796	КИС 0200000Б	6
	18		Болт М6-6ех16 – 7798	КИС 0200000Б	8
	19		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0200000Б	37
	20		Гайка M12-6G – 5915	КИС 0200000Б	89
	21		Гайка M39x1,5-6G – 11871	КИС 0200000Б	4
	22		Манжета 1.2-55х80-1 – 8752	КИС 0200000Б	2
	23		Подшипник 7508А – 27365	КИС 0200000Б	4
	24		Шайба 6Т 65Г – 6402	КИС 0200000Б	12
	25		Шайба 10T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	35
	26		Шайба 12T 65Г – 6402	КИС 0200000Б	60
	27		Шайба C.10.01 – 11371	КИС 0200000Б	12
	28		Шайба Н39.01 – 11872	КИС 0200000Б	2




Рисунок 30 – Вал привода КИС 0232000

Nº Nº	No			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ВАЛ	ПРИВОДА КИС 0232000 (рисунок 30)		
30	1-12	КИС 0232000	Вал привода	КИС 0200000Б	1
	2,8	КИС 0234000	Крышка	КИС 0232000	1
	3,9,10	КИС 0235000	Корпус	КИС 0232000	1
	1	КИС 0216101Б	Шкив	КИС 0232000	1
	2	КИС 0216103А	Крышка подшипника	КИС 0234000	1
	3	КИС 0216201А	Корпус подшипника	КИС 0235000	1
	4	КИС 0232601	Цапфа	КИС 0232000	1
	5	H.026.507	Кольцо распорное	КИС 0232000	1
	6		Болт M10x50 – 7796	КИС 0232000	2
	7		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0232000	2
	8		Манжета 2.2-45х65 – 1 – 8752	КИС 0234000	1
	9		Манжета 2.2-45х65 – 1 – 8752	КИС 0235000	1
	10		Подшипник 11209 – 28428	КИС 0235000	1
	11		Шайба 10T 65Г – 6402	КИС 0232000	2
	12		Шпонка 14х9х75 – 24068	КИС 0232000	1




Рисунок 31 – Вал привода КИС 0232000-01

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ВАЛ Г	ТРИВОДА КИС 0232000-01 (рисунок 31)		
31	1-12	КИС 0232000-01	Вал привода	КИС 0200000Б	1
	1,8	КИС 0234000	Крышка	КИС 0232000-01	1
	2,9,10	КИС 0235000	Корпус	КИС 0232000-01	1
	1	КИС 0216103А	Крышка подшипника	КИС 0234000	1
	2	КИС 0216201А	Корпус подшипника	КИС 0235000	1
	3	КИС 0217101Б	Маховик	КИС 0232000-01	1
	4	КИС 0232601	Цапфа	КИС 0232000-01	1
	5	H.026.507	Кольцо распорное	КИС 0232000-01	1
	6		Болт M10x50 – 7796	КИС 0232000-01	2
	7		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0232000-01	2
	8		Манжета 2.2-45х65 – 1 – 8752	КИС 0234000	1
	9		Манжета 2.2-45х65 – 1 – 8752	КИС 0235000	1
	10		Подшипник 11209 – 28428	КИС 0235000	1
	11		Шайба 10T 65Г – 6402	КИС 0232000-01	2
	12		Шпонка 14х9х75 – 24068	КИС 0232000-01	1




Рисунок 32 – Тележка передняя КИС 0208000А

Nº	Nº			Куда вход	ит
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
		ТЕЛЕЖКА	А ПЕРЕДНЯЯ КИС 0208000А (рисунок 32)		
32	1-35	КИС 0208000A	Тележка передняя	КИС 0200000Б	1
	2,8,11,15-19, 21,25,28-31,33	КИС 0208110	Каркас со ступицей	КИС 0208000А	1
	20,34,35	КПР 6102020	Колесо	КИС 0208000A	2
	1	K3P 0393010	Дышло	КИС 0208000A	1
	2	КИС 0208030А	Каркас	КИС 0208110	1
	3	КИС 0208040А	Рычаг	КИС 0208000A	1
	4	КИС 0208601	Захват	КИС 0208000A	1
	5	КИС 0208606	Пружина	КИС 0208000A	1
	6	КИС 0208806	Накладка	КИС 0208000A	1
	7	КИС 0209604	Фиксатор	КИС 0208000A	1
	8	A.04.02.014	Прокладка	КИС 0208110	2
	9	A.04.02.017-01	Болт переднего колеса	КИС 0208000A	10
	10	H.130.02.604	Гайка	КИС 0208000A	10
	11	KPH 0800415	Крышка	КИС 0208110	2
	12	КСЛ 0107615	Чека	КИС 0208000A	1
	13	КСЛ 0107616	Кольцо	КИС 0208000A	1
	14	КПР 6100605	Шайба сферическая	КИС 0208000A	1
	15	H.130.02.201-02	Ступица	КИС 0208110	2
	17	H.130.02.403-02	Колпачок	КИС 0208110	2

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
32	18	H.130.03.601	Втулка	КИС 0208110	2
	19	H.130.03.602	Гайка	КИС 0208110	2
	20		Колесо 4,50EX16 36-3101010-A3.27 или колесо 4,50EX16 600-3101020-01	КПР 6102020	1
	21		Болт M8-6ex16 – 7796	КИС 0208110	6
	22		Болт M10-6ex105 – 7796	КИС 0208000A	1
	23		Гайка M10-6G – 5915	КИС 0208000A	2
	24		Гайка M12-6G – 5915	КИС 0208000A	2
	25		Манжета 1.2-55х80-1 – 8752	КИС 0208110	2
	26		Масленка 1.2 – 19853	КИС 0208000A	1
	27		Ось 6-20b12x180 — 9650	КИС 0208000A	1
	28		Подшипник 7207А – 27365	КИС 0208110	2
	29		Подшипник 7208А – 27365	КИС 0208110	2
	30		Шайба 8 65Г – 6402	КИС 0208110	6
	31		Шайба C.24.01 – 11371	КИС 0208110	2
	32		Шплинт 4x32 – 397	КИС 0208000A	1
	33		Шплинт 5х40 – 397	КИС 0208110	2
	34		Шина пневматическая 5,50-16 Ф-122 HC 8	КПР 6102020	1
	35		Шина пневматическая 5,50-16 ФБел-256 HC 8	КПР 6102020	1




Рисунок 33 – Тележка задняя КИС 0209000А-01

Nº	Nº ⊓03	Обозначение		Куда входит	
рис			Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
		ТЕЛЕЖКА	ЗАДНЯЯ КИС 0209000А-01 (рисунок 33)		
33	1-44	КИС 0209000A-01	Тележка задняя	КИС 0200000Б	1
	7,10,16,28	КИС 0209020	Натяжное устройство	КИС 0209000A-01	1
	8,10,16,28	КИС 0209020-01	Натяжное устройство	КИС 0209000А-01	1
	1,11,17-21,24, 30-32,35,38,39	КИС 0209160-01	Рама со ступицей	КИС 0209000А-01	1
	22,43,44	КПР 6102020	Колесо	КИС 0209000А-01	2
	1	КИС 0209010Б-01	Рама	КИС 0209160-01	1
	2	КИС 0209130A	Стойка	КИС 0209000А-01	1
	3	КИС 0209130A-01	Стойка	КИС 0209000А-01	1
	4	КИС 0700200-01	Жгут задней тележки	КИС 0209000А-01	1
	5	K3P 0392020	Решетка	КИС 0209000A-01	2
	6	КИС 0209602	Палец	КИС 0209000А-01	2
	7	КИС 0209603	Захват верхний	КИС 0209020	1
	8	КИС 0209603-01	Захват верхний	КИС 0209020-01	1
	9	КИС 0209604	Фиксатор	КИС 0209000A-01	1
	10	КИС 0209607	Захват	КИС 0209020 КИС 0209020-01	1 1
	11	KPH 0800415	Крышка	КИС 0209160-01	2

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
33	12	КСЛ 0107615	Чека	КИС 0209000A-01	1
	13	КСЛ 0107616	Кольцо	КИС 0209000A-01	1
	14	A.04.02.017-01	Болт переднего колеса	КИС 0209000A-01	10
	15	H.130.02.604	Гайка	КИС 0209000A-01	10
	16	AM 46.02.201-01	Гайка стяжная M16x110	КИС 0209020 КИС 0209020-01	1 1
	17	A.04.02.014	Прокладка	КИС 0209160-01	2
	18	H.130.02.201-02	Ступица	КИС 0209160-01	2
	19	H.130.02.403-02	Колпачок	КИС 0209160-01	2
	20	H.130.03.601	Втулка	КИС 0209160-01	2
	21	H.130.03.602	Гайка	КИС 0209160-01	2
	22		Колесо 4.50Ex16 36-3101010-A3.27 или Колесо 4.5Ex16 600-3101020-01	КПР 6102020	1
	23	887-8609035	Скоба	КИС 0209000A-01	1
	24		Болт M8-6ex16 – 7796	КИС 0209000A-01 КИС 0209160-01	1 6
	25		Винт В.М4-6ех12 – 17473	КИС 0209000A-01	12
	26		Винт В.М6-6ех20 – 17473	КИС 0209000A-01	8
	27		Гайка M6-6G – 5915	КИС 0209000A-01	8

рис №	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
33	28		Гайка M16-6G – 5915	КИС 0209020 КИС 0209020-01	1 1
	29		Гайка M4-6G – 5927	КИС 0209000А-01	12
	30		Манжета 1.2-55x80-1 – 8752	КИС 0209160-01	2
	31		Подшипник 7207А – 27365	КИС 0209160-01	2
	32		Подшипник 7208А – 27365	КИС 0209160-01	2
	33		Шайба 4 65Г – 6402	КИС 0209000А-01	12
	34		Шайба 6Т 65Г – 6402	КИС 0209000А-01	8
	35		Шайба 8Т 65Г – 6402	КИС 0209000A-01 КИС 0209160-01	4 6
	36		Шайба С.4.01 – 11371	КИС 0209000А-01	12
	37		Шайба С.6.01 – 11371	КИС 0209000А-01	10
	38		Шайба С.24.01 – 11371	КИС 0209160-01	2
	39		Шплинт 5х40 – 397	КИС 0209160-01	2
	40		Световозвращатель 3232.3731»	КИС 0209000А-01	2
	41		Световозвращатель ФП 401A «О»	КИС 0209000А-01	2
	42		Фонарь задний многофункциональный 7313.3716	КИС 0209000А-01	2
	43		Шина 5,50-16Ф-122 НС8	КПР 6102020	1
	44		Шина 5,50-16ФБел-256 НС8	КПР 6102020	1

СОДЕРЖАНИЕ

1 Правила пользования каталогом	3
2 Указатель рисунков	4
3 Сборочные единицы и детали	6